

编号: HDHL/20180226-02
181521340917

检测报告

项目名称: 废气检测


委托单位: 山东鑫泉医药有限公司

山东华度检测有限公司

二〇一八年三月二十八日



固定污染源检测结果报告单

委托单位	山东鑫泉医药有限公司		检测类别	委托检测	
采样点位	DA001		运行负荷	满负荷	
采样日期	2018.3.22		分析日期	2018.3.22	
检测结果					
样品编号	检测项目	依据及分析方法	实测浓度 mg/m ³	标干流量 m ³ /h	排放速率 kg/h
HJ/Q1803-0061	非甲烷总烃	HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	17.0	4607	0.078
HJ/Q1803-0062			11.4	4536	0.052
HJ/Q1803-0063			17.9	4712	0.084
		以下空白			
备注	本次检测结果不予评价。 DA001 排气筒高度: 25m, 直径: 0.9m。				
报告编制人	赵新	报告审核人		授权签字人	于伟华

固定污染源检测结果报告单

委托单位	山东鑫泉医药有限公司		检测类别	委托检测	
采样点位	DA002		运行负荷	满负荷	
采样日期	2018. 3. 22		分析日期	2018. 3. 22	
检测结果					
样品编号	检测项目	依据及分析方法	实测浓度 mg/m ³	标干流量 m ³ /h	排放速率 kg/h
HJ/Q1803-0064	非甲烷总烃	HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	21.7	885	0.019
HJ/Q1803-0065			25.7	843	0.022
HJ/Q1803-0066			38.9	862	0.034
备注	DA002 排气筒高度: 15m, 直径: 1.0m。				

现场采样及实验室分析仪器

检测项目	现场采样仪器	实验室分析仪器
非甲烷总烃	100ml 玻璃注射器	GC9790 II 福立气相色谱仪 SYS-118
	以下空白	

检测报告说明

- 1、报告没有加盖本公司检测专用章、骑缝章及 CMA 章，报告无效。
- 2、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、部分复制检测报告无效；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 5、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理。
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、本报告不得用于广告宣传。

地址：淄博高新区柳泉路 111 号创业火炬广场 C 座 9 层 邮编：255086

电话：0533-6079118 6076170

传真：0533-6079118 6076170